



Ковалева М.М. 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На виконання ремонту ЗОШ №18 по адресу ул. Вагана 2 на 2019р. Умови виконання робіт

Обсяги виконання робіт

Table with 5 columns: №, Найменування робіт і витрат, Одиниця виміру, Кількість, Примітки. Contains 10 rows of repair work details.

Склад: Кондратюк В.М. Зам. Директора Кош...
Перевірив: Іванченко Вал. Сергійович А.І.