

МКУ

№ 547М

Сонік
К. В. В.

до [unclear]

Дружко

Табла

пр. [unclear]

[Redacted]

Прому зроблено перевірку комісії за
 [unclear] та [unclear] [unclear]
 [unclear] так як в цих квартирах
 вже багато років не має ніяких [unclear] батареї
 На даний час до ваших квартир в порядку сталю-
 ванні мережі не має [unclear] розподіляючі
 мережі [unclear] комісії, але в окремих
 ких кімнат квартири і прибудова [unclear] [unclear]
 мережі [unclear] мережі, або [unclear] [unclear]
 [unclear] своє [unclear] з квартири. Прому надати
 [unclear] у [unclear] [unclear]

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МЕСАХРАНИ
 БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА
 ВХ № 8/84 01.12.80

Україна
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради
« Білоцерківтепломережа »

вул. Мережна, 3, м. Біла Церква, Київська обл. 09109
тел. 8(04463) 6-31-55, тел/факс 8(04463) 6-42-15 e-mail bctm@magnus.kiev.ua

№ 96

[Redacted]
м. Біла Церква,
[Redacted]

22 » 12 2020 р.

На Ваше звернення щодо низької температури повідомляємо наступне. Майстром КП БМР «БЦІМ» Білобров С.В. та майстром ЖЕК № 6 Завгороднім О.В. квартирі було проведено обстеження температурного режиму. Температура в приміщенні кухні становила +19°C, в кімнаті +20°C (квартира не кутова), що відповідає якісним характеристикам згідно «Правил надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води».

Встановлено, що в кімнаті в опалювальному приладі дуже слабкий проток теплоносія внаслідок виходу з ладу терморегулятора або збирання повітря чи сміття в реєстрі.

Для підвищення якості наданих послуг з теплопостачання, Вам необхідно виконати ремонт опалювальних приладів (реєстра, крана Масвського, терморегулятора) квартири.

Котельня працює згідно графіку якісного регулювання відпуску теплової енергії на опалення для дахових модульних котелень.

Обґрунтовані підстави для перерахунку оплати за спожиту теплову енергію відсутні.

Перший заступник директора

Рудюк С. В.

Вик.
Начальник дільн. МКУ
т. 093 700 49 84
Гікунов О.А.

